# VOORBOORTABEL VAN KERNGATEN VOOR TAPPEN

| M | | mm |
|---|---|---|
| M 1 | x 0,25 | 0,75 |
| M 1,1 | x 0,25 | 0,85 |
| M 1,2 | x 0,25 | 0,95 |
| M 1,4 | x 0,3 | 1,1 |
| M 1,6 | x 0,35 | 1,25 |
| M (1,7) | x 0,35 | 1,3 |
| M 1,8 | x 0,35 | 1,45 |
| M 2 | x 0,4 | 1,6 |
| M 2,2 | x 0,45 | 1,75 |
| M (2,3) | x 0,4 | 1,9 |
| M 2,5 | x 0,45 | 2,05 |
| M (2,6) | x 0,45 | 2,1 |
| M 3 | x 0,5 | 2,5 |
| M 3,5 | x 0,6 | 2,9 |
| M 4 | x 0,7 | 3,3 |
| M 4,5 | x 0,75 | 3,7 |
| M 5 | x 0,8 | 4,2 |
| M 6 | x 1 | 5 |
| M 7 | x 1 | 6 |
| M 8 | x 1,25 | 6,8 |
| M 9 | x 1,25 | 7,8 |
| M10 | x 1,5 | 8,5 |
| M11 | x 1,5 | 9,5 |
| M12 | x 1,75 | 10,2 |
| M14 | x 2 | 12 |
| M16 | x 2 | 14 |
| M18 | x 2,5 | 15,5 |
| M20 | x 2,5 | 17,5 |
| M22 | x 2,5 | 19,5 |
| M24 | x 3 | 21 |
| M27 | x 3 | 24 |
| M30 | x 3,5 | 26,5 |
| M33 | x 3,5 | 29,5 |
| M36 | x 4 | 32 |
| M39 | x 4 | 35 |
| M42 | x 4,5 | 37,5 |
| M45 | x 4,5 | 40,5 |
| M48 | x 5 | 43 |
| M52 | x 5 | 47 |
| | | |
| M 3 | x 0,6 | 2,4 |
| M 3,5 | x 0,75 | 2,75 |
| M 4 | x 0,75 | 3,25 |
| M 5 | x 0,9 | 4,1 |

| MF | | mm |
|---|---|---|
| M 3 | x 0,35 | 2,65 |
| M 3,5 | x 0,35 | 3,15 |
| M 4 | x 0,35 | 3,65 |
| M 4 | x 0,5 | 3,5 |
| M 5 | x 0,5 | 4,5 |
| M 6 | x 0,5 | 5,5 |
| M 6 | x 0,75 | 5,2 |
| M 7 | x 0,75 | 6,2 |
| M 8 | x 0,5 | 7,5 |
| M 8 | x 0,75 | 7,2 |
| M 8 | x 1 | 7 |
| M 9 | x 1 | 8 |
| M10 | x 0,5 | 9,5 |
| M10 | x 0,75 | 9,2 |
| M10 | x 1 | 9 |
| M10 | x 1,25 | 8,8 |
| M11 | x 1 | 10 |
| M12 | x 0,75 | 10,2 |
| M12 | x 1 | 11 |
| M12 | x 1,25 | 10,8 |
| M12 | x 1,5 | 10,5 |
| M13 | x 1 | 12 |
| M13 | x 1,5 | 11,5 |
| M13 | x 1,75 | 11,2 |
| M14 | x 1 | 13 |
| M14 | x 1,25 | 12,8 |
| M14 | x 1,5 | 12,5 |
| M15 | x 1 | 14 |
| M15 | x 1,5 | 13,5 |
| M15 | x 2 | 13 |
| M16 | x 1 | 15 |
| M16 | x 1,5 | 14,5 |
| M18 | x 1 | 17 |
| M18 | x 1,5 | 16,5 |
| M18 | x 2 | 16 |
| M20 | x 1 | 19 |
| M20 | x 1,5 | 18,5 |
| M20 | x 2 | 18 |
| M22 | x 1 | 21 |
| M22 | x 1,5 | 20,5 |
| M22 | x 2 | 20 |
| M24 | x 1 | 23 |
| M24 | x 1,5 | 22,5 |
| M24 | x 2 | 22 |

| MF | | mm |
|---|---|---|
| M25 | x 1 | 24 |
| M25 | x 1,5 | 23,5 |
| M26 | x 1 | 25 |
| M26 | x 1,5 | 24,5 |
| M27 | x 1 | 26 |
| M27 | x 1,5 | 25,5 |
| M27 | x 2 | 25 |
| M28 | x 1,5 | 26,5 |
| M28 | x 2 | 26 |
| M30 | x 1 | 29 |
| M30 | x 1,5 | 28,5 |
| M30 | x 2 | 28 |
| M32 | x 1,5 | 30,5 |
| M33 | x 1,5 | 31,5 |
| M33 | x 2 | 31 |
| M34 | x 1,5 | 32,5 |
| M35 | x 1,5 | 33,5 |
| M36 | x 1,5 | 34,5 |
| M36 | x 2 | 34 |
| M36 | x 3 | 33 |
| M38 | x 1,5 | 36,5 |
| M39 | x 1,5 | 37,5 |
| M39 | x 2 | 37 |
| M39 | x 3 | 36 |
| M40 | x 1,5 | 38,5 |
| M40 | x 2 | 38 |
| M40 | x 3 | 37 |
| M42 | x 1,5 | 40,5 |
| M42 | x 2 | 40 |
| M42 | x 3 | 39 |
| M45 | x 1,5 | 43,5 |
| M45 | x 2 | 43 |
| M45 | x 3 | 42 |
| M48 | x 1,5 | 46,5 |
| M48 | x 2 | 46 |
| M48 | x 3 | 45 |
| M50 | x 1,5 | 48,5 |
| M50 | x 2 | 48 |
| M50 | x 3 | 47 |
| M52 | x 1,5 | 50,5 |
| M52 | x 2 | 50 |
| M52 | x 3 | 49 |

| UNC | mm |
|---|---|
| No . 1-64 | 1,5 |
| No . 2-56 | 1,8 |
| No . 3-48 | 2,1 |
| No . 4-40 | 2,3 |
| No . 5-40 | 2,6 |
| No . 6-32 | 2,85 |
| No . 8-32 | 3,5 |
| No . 10-24 | 3,9 |
| No . 12-24 | 4,5 |
| 1/4-20 | 5,2 |
| 5/16-18 | 6,6 |
| 3/8-16 | 8 |
| 7/16-14 | 9,4 |
| 1/2-13 | 10,8 |
| 9/16-12 | 12,2 |
| 5/8-11 | 13,5 |
| 3/4-10 | 16,5 |
| 7/8-9 | 19,5 |
| 1"-8 | 22,25 |
| 1.1/8-7 | 25 |
| 1.1/4-7 | 28,25 |
| 1.3/8-6 | 30,75 |
| 1.1/2-6 | 34 |
| 1.3/4-5 | 39,5 |
| 2"-4,5 | 45 |
| 2.1/4-4,5 | 51,5 |
| 2.1/2-4 | 57,25 |
| 2.3/4-4 | 63,5 |
| 3"-4 | 70 |
| 3.1/4-4 | 76,2 |
| 3.1/2-4 | 82,6 |

| UNF | mm |
|---|---|
| No . 0-80 | 1,3 |
| No . 1-72 | 1,6 |
| No . 2-64 | 1,9 |
| No . 3-56 | 2,1 |
| No . 4-48 | 2,4 |
| No . 5-44 | 2,7 |
| No . 6-40 | 3 |
| No . 8-36 | 3,5 |
| No . 10-32 | 4,1 |
| No . 12-28 | 4,7 |
| 1/4-28 | 5,5 |
| 5/16-24 | 6,9 |
| 3/8-24 | 8,5 |
| 7/16-20 | 9,9 |
| 1/2-20 | 11,5 |
| 9/16-18 | 12,9 |
| 5/8-18 | 14,5 |
| 3/4-16 | 17,5 |
| 7/8-14 | 20,25 |
| 1"-12 | 23,25 |
| 1.1/8-12 | 26,5 |
| 1.1/4-12 | 29,5 |
| 1.3/8-12 | 32,5 |
| 1.1/2-12 | 36 |

| PG | mm |
|---|---|
| PG 7 | 11,4 |
| PG 9 | 14 |
| PG 11 | 17,25 |
| PG 13,5 | 19 |
| PG 16 | 21,25 |
| PG 21 | 26,75 |
| PG 29 | 35,5 |
| PG 36 | 45,5 |
| PG 42 | 52,5 |
| PG 48 | 58 |

| NPT | mm |
|---|---|
| 1/16-27 | 6,3 |
| 1/8-27 | 8,5 |
| 1/4-18 | 11,2 |
| 3/8-18 | 14,5 |
| 1/2-14 | 18 |
| 3/4-14 | 23 |
| 1"-11,5 | 29 |
| 1.1/4-11,5 | 38 |
| 1.1/2-11,5 | 44 |
| 2"-11,5 | 56 |
| 2.1/2-8 | 67 |
| 3"-8 | 83 |

| BSW | mm |
|---|---|
| W 3/32 | 1,8 |
| W 1/8 | 2,6 |
| W 5/32 | 3,1 |
| W 3/16 | 3,6 |
| W 7/32 | 4,4 |
| W 1/4 | 5,1 |
| W 5/16 | 6,5 |
| W 3/8 | 7,9 |
| W 7/16 | 9,3 |
| W 1/2 | 10,5 |
| W 9/16 | 12 |
| W 5/8 | 13,5 |
| W 3/4 | 16,5 |
| W 7/8 | 19,25 |
| W 1" | 22 |
| W 1.1/8 | 24,75 |
| W 1.1/4 | 27,75 |
| W 1.3/8 | 30,2 |
| W 1.1/2 | 33,5 |
| W 1.3/4 | 38,5 |
| W 2" | 44,5 |

| BSF | mm |
|---|---|
| BSF 1/4 | 5,2 |
| BSF 5/16 | 6,6 |
| BSF 3/8 | 8,1 |
| BSF 7/16 | 9,5 |
| BSF 1/2 | 11 |
| BSF 5/8 | 14 |
| BSF 3/4 | 16,5 |
| BSF 7/8 | 19,5 |
| BSF 1" | 22,5 |

| BSP (G) | mm |
|---|---|
| G 1/8 | 8,8 |
| G 1/4 | 11,8 |
| G 3/8 | 15,25 |
| G 1/2 | 19 |
| G 5/8 | 21 |
| G 3/4 | 24,5 |
| G 7/8 | 28,25 |
| G 1" | 30,75 |
| G 1.1/8 | 35,3 |
| G 1.1/4 | 39,3 |
| G 1.3/8 | 41,7 |
| G 1.1/2 | 45,2 |
| G 1.3/4 | 51,1 |
| G 2" | 57 |
| G 2.1/4 | 63,1 |
| G 2.1/2 | 72,6 |
| G 2.3/4 | 78,9 |
| G 3" | 85,3 |